

# MOTEURS DE CAMIONS ROUTIERS

PRIX 2024 POUR LA CLIENTÈLE CAN \$

## COUVERTURE POUR COMPOSANTS PLUS À USAGE INTENSIF

LES PRIX SONT SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.

Les prix ne comportent aucune franchise.

EN VIGUEUR POUR LES ENREGISTREMENTS ENTRE LE 1ER JANVIER ET 31 DÉCEMBRE 2024

COMPOSANTS PLUS Moteurs de camion à usage intensif	Pré-ACERT			ACERT 2004			ACERT 2007			
	3116, 3126, 3208			C7			C7			
	Années de couverture	2 ans	3 ans	4 ans	2 ans	3 ans	4 ans	2 ans	3 ans	4 ans
Pompe à injecteur de carburant 3306	256 \$	327 \$	497 \$	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Compresseur d'air	241 \$	270 \$	398 \$	241 \$	270 \$	398 \$	426 \$	596 \$	994 \$	
Arbre à cames/Rouleaux	369 \$	454 \$	753 \$	369 \$	454 \$	753 \$	511 \$	738 \$	1 264 \$	
Vilebrequin	398 \$	497 \$	824 \$	398 \$	497 \$	824 \$	582 \$	852 \$	1 477 \$	
Tête de cylindre	469 \$	653 \$	1 037 \$	469 \$	653 \$	1 037 \$	667 \$	951 \$	1 548 \$	
Ensemble pour cylindre (piston, anneaux, tiges - e	412 \$	525 \$	880 \$	412 \$	525 \$	880 \$	568 \$	809 \$	1 406 \$	
Module électronique de contrôle de moteur (MECM)	241 \$	270 \$	398 \$	241 \$	270 \$	398 \$	284 \$	355 \$	554 \$	
Train avant (couvertres remplacés sur engrenages seulement)	454 \$	582 \$	994 \$	454 \$	582 \$	994 \$	696 \$	1 022 \$	1 803 \$	
Injecteurs de carburant (ensemble)	256 \$	298 \$	454 \$	256 \$	298 \$	454 \$	312 \$	426 \$	667 \$	
Pompe HEUI	497 \$	639 \$	1 108 \$	497 \$	639 \$	1 108 \$	s.o.	s.o.	s.o.	
Injecteur de carburant à haute pression	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	568 \$	682 \$	1 108 \$	
Moteur à bloc long	1 392 \$	1 747 \$	3 010 \$	1 392 \$	1 747 \$	3 010 \$	s.o.	s.o.	s.o.	
Refroidisseur d'huile	199 \$	227 \$	298 \$	199 \$	227 \$	298 \$	256 \$	284 \$	426 \$	
Pompe à huile	256 \$	298 \$	440 \$	256 \$	298 \$	440 \$	355 \$	440 \$	724 \$	
Culbuteur (ensemble)*	270 \$	327 \$	525 \$	270 \$	327 \$	525 \$	341 \$	454 \$	781 \$	
Bloc moteur embiellé	540 \$	710 \$	1 235 \$	540 \$	710 \$	1 235 \$	1 207 \$	1 832 \$	3 337 \$	
Turbochargeur (turbo simple ou double)	227 \$	270 \$	383 \$	227 \$	270 \$	383 \$	710 \$	1 051 \$	1 860 \$	
Pompe à eau	241 \$	284 \$	341 \$	241 \$	284 \$	341 \$	312 \$	398 \$	511 \$	

Liste des préfixes des modèles et des numéros de série (les préfixes **REMAN** sont soulignés) :

**Pré-ACERT:**

3116 - (2BK, 2FR, 3AF, 7HJ, 7HS, 7SF, 8WL, 9GK, 9LN, 9YN)

3126 - (1AJ, 1WM, 3RW, 4ES, 6RW, 7AS, 8SZ, 8YL, 9SZ, BES, BKD, CKM, CRP, DPF, HEP)

**2004 ACERT:**

C7 - (110, KAL, SAP, WAX)

**2007 ACERT:**

C7 - (C7S)

\* Les culbuteurs des moteurs à arbre à cames en tête qui doivent être remplacés au moment de l'installation sont couverts dans la catégorie Arbre à cames/Rouleaux.

\* Chaque nom de modèle reflète toutes les générations de ce modèle ; par exemple, 3406 représente également les modèles 3406B, 3406C et